

ACCOYA® BODENREINIGUNG

Accoya® ist das weltführende Hightech-Holz. Nachhaltig angebautes und schnell wachsendes Weichholz wird mit Hilfe eines nicht-giftigen Oberfläche-zu-Kern-Modifikationsprozesses zu Accoya®.

Das Ergebnis ist ein beständiges, stabiles und schönes Material mit den Leistungscharakteristiken der beständigsten Harttropenhölzer, allerdings mit den industrieführenden Umweltqualifikationen.

Eine neue Welt von nachhaltigen und wartungsarmen Produkten wie Fenster, Türen, Böden und Fassadenverkleidung, eröffnet sich mit der Verwendung von Accoya®. Die aussergewöhnliche Beständigkeit garantiert eine Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren oberirdisch und 25 Jahren unterirdisch.

Diese Eigenschaften machen Accoya® zu einer hervorragenden Wahl für den Bau von äusserst gut funktionierenden und dauerhaften Böden.

V 06.16 Diese Richtlinien wurden für Fachkräfte geschrieben, welche wünschen, Accoya® für die Creation von schönen, verlässlichen und sehr haltbaren Endprodukten zu verwenden. Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder allfällige Kommentare zu diesem Dokument haben, kontaktieren Sie Accsys über www.accoya.com

PRÄVENTIVMASSNAHMEN REINIGUNG

Voll dem Wetter ausgesetzte, horizontale Anwendungen sind höheren Levels an Feuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturen und Schmutzansammlungen ausgesetzt. Horizontale Oberflächen - wie Böden und Aussenmöbel - erleben Verschleiss in der normalen Verwendung und müssen gereinigt werden. Falls der Boden behandelt wurde, benötigt er spezielle Aufmerksamkeit, um die geeignetste Lackbehandlung auszumachen, zudem sollten Wartungshinweise des Lackherstellers befolgt werden.

Im Falle eines unbehandelten Bodens kann die Schimmelbildung auf der Oberfläche durch die Senkung des Feuchtigkeitsgrades, welchem das Holz ausgesetzt ist, reduziert oder verzögert werden; oder durch Anwendung einer Lösung mit geeigneter „Anti-Schimmel“-Wirksamkeit (z.B. biocidal clear primer).

Vor allem horizontale Oberflächen im Aussenbereich bilden einen Biofilm, welcher Wasser hält und die Trocknungsgeschwindigkeit des Brettes reduziert, daher sollte ein grosser Aufbau einer solchen Schicht verhindert werden. Ohne Anwendung von Präventivmassnahmen muss eine regelmässige Reinigung vorgenommen werden, um den Aufbau eines solchen Biofilms zu verhindern.

Unter normalen Umständen sollte ein Boden einmal im Jahr gereinigt werden, vorzugsweise im Frühling. Häufigere Reinigungen könnten notwendig sein, falls permanent beschattete Flächen nicht verhindert werden können, z.B. an der Nordseite eines Hauses oder in der unmittelbaren Nähe von Büschen, grossen Bäumen und Wäldern. Blumentöpfe und Pflanzentröge sollten immer vom Boden abgehoben sein, z.B. durch Streifen, Distanzstücke oder Untersätzen.

Verschmutzte Oberflächen können mit einer steifen Bürste und sauberem Wasser gereinigt werden; gehobelte Oberflächen sind einfacher zu reinigen als sägerohe Oberflächen. Hochdruckreiniger können verwendet werden, allerdings nur mit einer geeigneten Steuereinrichtung, da ein direkter Hochdruck-wasserstrahl alle Hölzer beschädigen kann, einschliesslich Accoya®. Hochdruckreiniger sollten mit Erfahrung und gebotener Vorsicht bedient werden. Die Reinigung von behandelten Oberflächen mit einem Hochdruckreiniger sollte vermieden werden.



Accoya® und das Trimarque-Dreieckssymbol sind eingetragene Marken von Titan Wood Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Accsys Technologies PLC, und dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht verwendet oder vervielfältigt werden.

Die Montage und Verwendung von Accoya®-Holz sollte stets gemäß den schriftlichen Anweisungen und Richtlinien von Accsys Technologies bzw. seiner Vertreter erfolgen (auf Anfrage verfügbar). Accsys Technologies haftet nicht für Mängel, Schäden oder Verluste, die durch die Nichteinhaltung dieser schriftlichen Anweisungen und Richtlinien entstehen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nicht unabhängig geprüft, und es wird keinerlei diesbezügliche (ausdrückliche oder stillschweigende) Garantie oder Gewähr übernommen, insbesondere in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Accsys Technologies und seine Tochtergesellschaften, Führungskräfte, Mitarbeiter oder Berater lehnen im weitesten gesetzlich zulässigen Rahmen ausdrücklich jegliche Haftung für Verluste oder wie auch immer geartete Schäden ab, die aus diesen Informationen oder als Folge des Handelns gemäß diesen Informationen entstehen können.

©Rhodia Acetow GmbH 2017 ©Titan Wood Limited 2017.

Größte Auswahl, bester Service!

hechenblaickner
Holz & Furniere

www.heholz.at

A-8051 Graz, Tel: 0316/6078-0, E-Mail: verkauf@heholz.at